

Diest



Volg ons: @staddiest

www.diest.be

Kerken met Toekomst

Infosessie Heilige Familiekerk, Vleugt
3 juni 2024

Het traject 'Kerken met Toekomst'

- Doel: deze legislatuur gedragen, haalbare voorkeursscenario's uitwerken voor 3 kerken
- Waarom?: verminderd gebruik van kerken, bedreigd onderhoud, stijgende energiekosten, tekort aan priesters
 - We zoeken een nieuwe invulling: kerk opnieuw als plek van [verbinding](#)
- Wie trekt?: Stad Diest, Centraal Kerkbestuur, samen met het bisdom
- Gestart eind 2021
 - Lange doorlooptijd
 - Open aanpak, participatie
 - Draagvlak voor de scenario's is cruciaal




Participatie doorheen het traject:

- Startmoment in 2022 in Schaffen
- Participatiebijeenkomsten in 2022 in Vleugt, Webbekom en OLV
- En opnieuw in 2024

Haalbaarheidsstudie van 6 kerken


- Wat?: gedetailleerde analyse opgemaakt van
 - Sint-Jozefkerk (Molenstede), Sint-Engelbertuskerk (Deurne), O.L.V.-kerk (Diest), H. Familiekerk (Vleugt), Sint-Trudokerk (Webbekom), Heilig Kind Jezuskerk (Kaggevinne)
 - Sint-Sulpitius en Sint-Hubertus blijven parochiekerk
- Hoe?: alles in kaart gebracht:
 - Architecturale mogelijkheden, pastorale gebruik, erfgoedkarakter, ontsluiting, verenigingsleven...
- Raadpleeg deze rapporten op www.diest.be/kerkenmettoekomst

In de 19de eeuw bleef de kerk erg bouwvallig en werd een afbraak zelfs overwogen. In 1831 is een pilaar links van het koor van de kerk beginnen barsten. Die pilaar was met ijzeren banden belegd om de structurele integriteit te bewaren, maar is uiteindelijk ingestort, samen met een deel van het gewelf en het dak. Deze schade is hersteld in 1831. Dertig jaar later, in 1865, zijn er werken uitgevoerd aan de buitenmuren van de apsis. In 1889 is er door een onweer schade en brand geweest aan de toren en als gevolg daarvan een donderroede geplaatst. Tien jaar later vond onder P. Langerock dan een grootschalige restauratie plaats, waarbij vooral herstellingen werden uitgevoerd aan de apsis, gevels, transepten en de westgevel aan de Schaffensestraat. Bij deze restauratie werd in het westportaal ook het roosvenster geïnstalleerd op de plaats waar vroeger een spitsboogvenster zat.



Afbeelding 8. Plannen van de restauratie van de voorgevel van de O.L.V.-kerk onder Langerock. Plan voorgelegd op 19 augustus 1893. Bron: Stadsarchief Diest.

Drie maanden later, in november 1893, was de actuele staat van de gevels van het kerkgebouw als volgt:



Afbeelding 9. Staat van de westgevel op 4 november 1893. Bron: Stadsarchief Diest.
Afbeelding 10. Staat van de oostgevel op 4 november 1893. Bron: Stadsarchief Diest.

Drie kerken gekozen

- Uit de analyse kwamen 3 kerken naar voor als meest geschikt voor neven- of herbestemming:
 - Vleugt, Webbekom en OLV
- Aan de slag gegaan met de input van de workshops, met voorstellen van anderen...
- Daaruit kozen we finaal voorkeursscenario's voor elke kerk

H. Familiekerk Vleugt Voorkeurs- scenario



Doelgroepgerichte woonfunctie

- Versterken van de woonfunctie in Vleugt
- Sociale woningbouw
 - Interesse bij KANVAZ
- Voorwaarde: kerk is landschapsbepalend
- Architecturale herinnering blijft in elk geval
 - Vb. glasramen
 - Vb. straatgevel...
 - Kunnen als voorwaarden opgelegd worden door KF

Wonen in een kerk is niet nieuw:



- Sint-Jan de Doperkerk, Kilder (NL)
 - 8 appartementen
- OLV van Bijstand, Braamt (NL)
 - 7 appartementen
- Sint-Niklaaskerk, Glabbeek
 - 6 appartementen



Wonen in een kerk is niet nieuw:

- Sint-Jan de Doperkerk, Kilder (NL)
 - 8 appartementen
- OLV van Bijstand, Braamt (NL)
 - 7 appartementen
- Sint-Niklaaskerk, Glabbeek
 - 6 appartementen

Volgende stappen

- Uitwerken van de voorkeursscenario's:
 - Architecturale en technische mogelijkheden
 - Financiële en economische haalbaarheid
- Voorleggen ter goedkeuring aan het bisdom
- Realisatie: volgende legislatuur

Meer weten?

Alle projectinformatie, rapporten... vind je op:

www.diest.be/kerkenmettoekomst