

24**2025_SC_02161****Goedkeuring vuilnisbakkenplan**

Samenstelling:

Aanwezig:

Geert Cluckers, burgemeester; Jeroen Overmeer, eerste schepen; Monique De Dobbeleer, tweede schepen; Miet Dirix, derde schepen; Bart Stals, vierde schepen; Anja Verbeek, vijfde schepen; Albert Volders, zesde schepen; Tina Vervloessem, algemeen directeur

Beschrijving

Gekoppeld(e) besluit(en)

2024_GR_00143 - Goedkeuring actieplan Mooimakers2025_SC_00852 - Goedkeuring van plaatsingscriteria voor vuilnisbakken op openbaar domein

Aanleiding, context en argumentatie

In 2024 ging Stad Diest, samen met Mooimakers, van start met een coachingtraject rond zwerfvuil en sluikestort. Dit traject ondersteunt de stad financieel en sluit aan bij de vereisten van het Lokaal Materialenplan.

Het traject loopt over drie jaar en introduceert een reeks bewezen maatregelen, zoals het opmaken van een vuilnisbakkenplan of het aanpakken van gekende probleemlocaties. Tegelijk is er ruimte om in te spelen op lokale noden en prioriteiten.

Geïnspireerd door de positieve ervaringen in steden als Mechelen en Hasselt, ging Diest aan de slag met het opstellen van een onderbouwd vuilnisbakkenplan. Deze steden tonen aan dat strategisch geplaatste vuilnisbakken daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van zwerfvuil en sluikestort. Op 5 mei 2025 keurde het schepencollege de criteria goed voor het plaatsen van vuilnisbakken in het openbaar domein. De dienst openbaar domein past deze criteria toe bij alle aanvragen tot plaatsing of verwijdering van vuilnisbakken. Ze vormen ook de basis voor het nieuwe vuilnisbakkenplan.

Definitie

Een vuilnisbakkenplan is een strategie van gemeentes om de plaatsing, het type en het onderhoud van openbare vuilnisbakken te optimaliseren, zodat er minder zwerfvuil ontstaat. Het plan bepaalt waar vuilnisbakken het meest effectief zijn en hoe het beheer ervan (bv. lediging) efficiënter kan, wat uiteindelijk zorgt voor een schonere leefomgeving.

Stappenplan vuilnisbakkenplan

1. Inventarisatie
2. Nulmetingen
3. Analyse + voorstellen
4. Aanpassingen + communicatie
5. Effectmetingen
6. Evaluatie

Analyse – kerncijfers

- 272 vuilnisbakken geïnventariseerd
- 6.311 meetmomenten (nov 2024 – sep 2025)
- Gemiddeld 2,7 ledigingen/week; totale wekelijkse capaciteit: 48.185 liter

Bevindingen:

- 9 afvalpunten waren bij meer dan 1 op 3 van de metingen overvol
- 55 afvalpunten waren bij meer dan 1 op 2 van de metingen leeg
- Afvalpunten in centrumstraten waren 40% leeg (dit gaat om 35 afvalpunten)
- In 14 afvalpunten was er bij meer dan 1 op 2 van de metingen sluikestort in het afvalpunt
- In 2 afvalpunten was er bij meer dan 1 op 3 van de metingen sluikestort rond het afvalpunt

Maatregelen

- 235 van de 272 vuilnisbakken blijven behouden
- Maatregelen per locatie, o.a.:
 - Verwijderen (bij structureel leeg of aantrekkelijk voor sluikestort)
 - Aanpassen ledigingsfrequentie
 - Vervangen door grotere bakken
 - Verplaatsen binnen de buurt
 - Omvorming tot hondenpoepaap
 - Handhaving en sensibilisatie

De gedetailleerde lijst van voorgestelde maatregelen per vuilnisbak met bijhorende motivatie is opgenomen in bijlage.

Vervolgtraject

1. Communicatie naar burgers en betrokkenen
2. Uitvoering van de aanpassingen
3. Effectmetingen
4. Evaluatie en eventuele bijsturing
5. Warandepark later opnemen wegens onvoldoende meetdata

Een uitgebreide nota met meer achtergrondinfo en voorgestelde maatregelen is te vinden in bijlage.

Juridische grond

Het collegebesluit van 5 mei 2025 over goedkeuring van plaatsingscriteria voor vuilnisbakken op openbaar domein

Het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2024 over de goedkeuring actieplan Mooimakers

Regelgeving: bevoegdheid

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 56 van het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er wordt 30.000 euro ter beschikking gesteld via het traject. De gemeente dient dit wel voor te financieren. Budget beschikbaar onder MJP002834 -Traject Mooimakers OVAM: voorfinanciering. Voor het vuilnisbakkenplan worden voorlopig geen uitgaven verwacht.

Beleidsinformatie**Advies**

Communicatie

Gunstig advies

Ruimtelijke ordening

Gunstig onder voorwaarden

Het advies gaat enkel over de te verplaatsen of nieuwe vuilnisbakken en hondenpoeppalen. Het is gunstig op voorwaarde dat deze niet worden geplaatst op locaties die waardevolle ruimtelijke of erfgoedzichtlijnen verstoren, en dat de minimale vrije doorgang voor toegankelijkheid steeds wordt gegarandeerd.

Openbaar domein

Gunstig advies

Centrummanagement

Gunstig onder voorwaarden

Vanuit de dienst Ondernemen zijn we niet meteen voorstander van het verwijderen van vuilbakken of het verminderen van de ledingsfrequentie van vuilbakken in de winkelstraten.

Vooral in de toeristische periode (mei-september) en in de maand december (drukke omwille van kerstinkopen) ontvangen we regelmatig opmerkingen van ondernemers dat de winkelstraten er niet netjes uitzien en de vraag naar extra vuilbakken.

Besluit

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het vuilnisbakkenplan goed.

Bijlagen

1. Vuilnisbakkenplan maatregelen en motivatie.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen

Vuilnisbakkenplan – maatregelen en motivatie

Deurne

ID	Locatie	Foto	Maatregel & motivatie
Verwijderen			
DEU008	Pannehoeve 74		Verwijderen Weinig gebruikt (80% leeg, 20% halfvol) Nog 3 andere vuilnisbakken op plein aan Pannehoeve
DEU012	Korte Heide 23		Verwijderen Weinig gebruikt (70% leeg, 30% halfvol)

Diest

ID	Locatie	Foto	Maatregel & motivatie
Verwijderen			
300L03	Boudewijnvest 7		Verwijderen Weinig gebruikt (80% leeg, 20% halfvol)

DIE002	Brouwerijstraat		Verwijderen Weinig gebruikt (52% leeg, 48% halfvol)
DIE005	Boudewijnvest 78		Verwijderen Niet veilig bereikbaar voor technische dienst en weinig gebruikt
DIE028	Vervoortplaats 15		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in vuilnisbak → 25 van de 32 metingen) Andere vuilnisbak vlakbij
DIE031	Hasseltsepoort		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in vuilnisbak → 30 van de 32 metingen)

DIE032	Commissaris Neyskenslaan 19		Verwijderen Weinig gebruikt (55% leeg, 42% halfvol)
DIE037	Citadel		Verwijderen Weinig gebruikt (82% leeg, 18% halfvol)
DIE045	Kluisbergstraat 21 (parking Den Amer)		Verwijderen Weinig gebruikt (56% leeg, 36% halfvol) 2 andere vuilnisbakken vlakbij
DIE048	Nijverheidslaan 20 (Den Amer – JOC)		Verwijderen Weinig gebruikt (69% leeg, 31% halfvol) 2 vuilnisbakken aan voorkant van Den Amer

DIE059	Hasseltsestraat 41		Verwijderen Weinig gebruikt (54% leeg, 38% halfvol)
DIE066	Leuvensestraat 1B		Verwijderen Weinig gebruikt (53% leeg, 42% halfvol) Voldoende andere vuilnisbakken in omgeving (o.a. vuilnisbakDIE122 wordt naar Sint-Jan Berchmansstraat verplaatst = vlakbij)
DIE070	Park Cerckel		Verwijderen Weinig gebruikt (65% leeg, 26% halfvol) Nog voldoende andere vuilnisbakken in omgeving
DIExxx	Park Cerckel	Foto ontbreekt, niet gemeten wegens onbereikbaar (vuilnisbak achter herashekken)	Verwijderen Niet gemeten wegens niet bereikbaar tijdens meetperiode
DIE084	Sint-Jansstraat 12		Verwijderen Weinig gebruikt (66% leeg, 29% halfvol) Misbruik (veel sluikstort in de vuilnisbak -> 15 van de 59 metingen) Voldoende andere vuilnisbakken in de omgeving

DIE085	Mariëndaelstraat 7		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 22 van de 35 metingen) Weinig gebruikt (31% leeg, 57% halfvol)
DIE089	Guido Gezellestraat 36		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 33 van de 60 metingen) Andere vuilnisbak staat vlakbij
DIE090	Guido Gezellestraat 24		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 30 van de 57 metingen) Weinig gebruikt (37% leeg, 40% halfvol)
DIE092	Veemarkt 32		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 47 van de 58 metingen) Wegens plaatsingscriteria – geen vuilnisbakken aan afvalverzamel punten zoals glasbollen, textielcontainers...)
DIE093	Veemarkt 12		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 27 van de 59 metingen) Weinig gebruikt (44% leeg, 41% halfvol)

DIE098	Grauwzustersstraat 10		Verwijderen Weinig gebruikt (56% leeg, 37% halfvol) Voldoende vuilnisbakken in de buurt (nog 2 op dit plein)
DIE101	Infirmieriestraat 7 (Begijnhof)		Verwijderen Weinig gebruikt (63% leeg, 32% halfvol) Voldoende vuilnisbakken in deze omgeving
DIE103	Begijnenstraat 103 (Begijnhof)		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 12 van de 19 metingen) Voldoende vuilnisbakken in deze omgeving
DIE106	Kerkstraat-Begijnhof 15 (Begijnhof)		Verwijderen Weinig gebruikt (72% leeg, 22% halfvol) Voldoende vuilnisbakken in deze omgeving
DIE107	Begijnenstraat 66		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 14 van de 29 metingen) Weinig gebruikt (38% leeg, 48% halfvol) Voldoende vuilnisbakken in deze omgeving

DIE108	Schaffensestraat 8		Verwijderen Weinig gebruikt (56% leeg, 39% halfvol) Voldoende vuilnisbakken in deze omgeving
DIE125	Boudewijnvest 46		Verwijderen Weinig gebruikt (50% leeg, 50% halfvol) Voldoende vuilnisbakken in deze omgeving
Andere maatregelen			
DIE023	Leesthof		Vervangen door 1 hondenpoepzuil op deze locatie en 1 hondenpoepzuil bijplaatsen aan centrale hoofdweg aan de brug Misbruik (veel sluikestort in vuilnisbak -> 21 van de 32 metingen)
DIE041	Marc Mackenstraat 29		Ledigingsfrequentie verlagen van 3 naar 2 Weinig gebruikt (58% leeg, 37% halfvol)
DIE043	Boudewijnvest 80		Ledigingsfrequentie verlagen van 4 naar 2 Weinig gebruikt (50% leeg, 47% halfvol)

DIE047	Nijverheidslaan 24		Ledigingsfrequentie verlagen van 2 naar 1 Weinig gebruikt (62% leeg, 32% halfvol)
DIE079	Visserstraat (KSD Eerste Graad)		Ledigingsfrequentie verlagen van 6 naar 3 Weinig gebruikt (60% leeg, 40% halfvol)
DIE080	Valleilaan 2		Ledigingsfrequentie verlagen van 6 naar 3 Weinig gebruikt (37% leeg, 58% halfvol)
DIE081	Zichemsepoort		Verplaatsen naar meer zichtbare locatie vlakbij (naast infobord/zandweg). Weinig gebruikt (15% leeg, 65% halfvol)
DIE082	Statiestraat 32		Ledigingsfrequentie verlagen van 4 naar 2 Weinig gebruikt (53% leeg, 44% halfvol)

DIE083	Sint-Jansveld 30		Ledigingsfrequentie verlagen van 6 naar 2 Weinig gebruikt (71% leeg, 27% halfvol)
DIE094	Pesthuizenstraat 4		Ledigingsfrequentie verlagen van 4 naar 2 Weinig gebruikt (50% leeg, 46% halfvol)
DIE112	Koning Albertstraat 30		Ledigingsfrequentie verlagen van 6 naar 3 Weinig gebruikt (46% leeg, 51% halfvol)
DIE113	Koning Albertstraat 16		Ledigingsfrequentie verlagen van 6 naar 3 Weinig gebruikt (66% leeg, 32% halfvol)
DIE115	Scholenstraat 6 (Hallezaal)		Ledigingsfrequentie verlagen van 6 naar 3 Weinig gebruikt (60% leeg, 33% halfvol)

DIE121	Keelstraat 3 (trap citadel)		Ledigingsfrequentie verlagen van 4 naar 2 Weinig gebruikt (58% leeg, 39% halfvol)
DIE055	R26 1 b (regenboogsbrug)		Deze vuilnisbak wordt gepimpt door De Prins (later eventueel vervangen door Glasdon – verkleinde inwerpopening) Misbruik (sluikstort in de vuilnisbak -> 13 van de 33 metingen)
DIE073	Michel Theysstraat 8		Verplaatsen naar meer zichtbare locatie aan begin van de parking (Bierproever) Nu staat de vuilnisbak op weinig zichtbare locatie - Weinig gebruikt (50% leeg, 41% halfvol) misbruik (21 van de 58 metingen)
DIE114	Felix Moonsstraat 1		Verplaatsen naar meer zichtbare locatie

DIE122	Grote Markt 1		Verplaatsen naar Sint-Jan Berchmansstraat (voorstel naast verkeersbord tegenover Belfius zodat marktwagens geen hinder ondervinden) Weinig gebruikt (41% leeg, 41% halfvol) Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 25 van de 59 metingen)
DIE118 DIE119	Grote Markt 8 en 11	 	2 vuilnisbakken aan Sint-Sulpitiuskerk vervangen door 1 centrale vuilnisbak tussen de 2 huidige vuilnisbakken DIE118: misbruik (sluikstort in de vuilnisbak -> 9 van de 16 metingen) DIE119 Weinig gebruikt (50% leeg, 50% halfvol)
DIE060	Hasseltsestraat 30		Sensibiliseren rond misbruik + camerabeelden Huis 30 opvragen Vuilnisbak blijft voorlopig behouden misbruik (sluikstort in de vuilnisbak -> 34 van de 62 metingen)
DIE061	Hasseltsestraat29		Sensibiliseren rond misbruik Vuilnisbak blijft voorlopig behouden misbruik (sluikstort in de vuilnisbak -> 29 van de 62 metingen)

DIE086	Nicolas Welterstraat 1		Sensibiliseren rond misbruik Vuilnisbak blijft voorlopig behouden Tijdelijk cameratoezicht mogelijk? misbruik (sluikstort in de vuilnisbak -> 45 van de 59 metingen)
DIE095	Begijnenstraat 2		Sensibiliseren rond misbruik Vuilnisbak blijft voorlopig behouden Hondenpoeppaal verwijderen misbruik (sluikstort in de vuilnisbak -> 31 van de 58 metingen)
DIE127	Delphine Alenuslaan 4		Vuilnisbak behouden Hondenpoeppaal verwijderen wegens misbruik (blikjes e.d.)
DIE033	Commissaris Neyskenslaan		Vuilnisbak behouden Hondenpoeppaal verwijderen

DIE068	Vlonderpad (achter Spar)		Vervangen en verplaatsen. Deze vuilnisbak verwijderen aangezien andere vuilnisbak (DIE067) op enkele meter beschikbaar is. Nieuwe vuilnisbak (type glasdon) wordt op hoek vlonderpad/pad achter AZ Diest geplaatst).
	Station (bushaltes)		1 vuilnisbak (type Glasdon) bijplaatsen in het midden van busperron aan straatkant (rekening houden met toegankelijkheid). Metingen van vuilnisbakken aan de bushaltes tonen aan dat het noodzakelijk om de capaciteit te verhogen. DIE051 (vuilnisbak bushalte perron 1) -> Vaak vol (21%) of overvol (67%) DIE052 (vuilnisbak bushalte perron 4) -> Vaak vol (48%) of overvol (45%)
	Ezeldijsite		1 hondenpoepzuil plaatsen op centrale hoofdweg aan de brug en 1 hondenpoepzuil in buurt van te verwijderen vuilnisbak DIE023 (zie boven)

Kaggevinne

ID	Locatie	Foto	Maatregel & motivatie
Andere maatregelen			
KAG009	Galgenbergweg 8		Vuilnisbak verwijderen en aan begin van de brandweg, aan Josée Nicolaerf een hondenpoepaal plaatsen

KAG012	Leuvensesteenweg 8		Ledigingsfrequentie verhogen van 1 naar 3 keer per week Sensibiliseren rond misbruik 73% van de metingen overvol Misbruik (sluikstort in de vuilnisbak -> 4 van de 11 metingen)

Molenstede

ID	Locatie	Foto	Maatregel & motivatie
Verwijderen			
MOL006	Zandstraat-Turnhoutsebaan		Verwijderen Misbruik (veel sluikstort in de vuilnisbak -> 10 van de 11 metingen)
MOLxxx	Dassenaerde aan bank onderaan loopgraven		Verwijderen Weinig gebruikt (niet gemeten, wegens geen bereik op deze locatie) Niet bereikbaar voor lediging door technische dienst -> nu groot deel te voet noodzakelijk)

Webbekom

ID	Locatie	Foto	Maatregel & motivatie
Verwijderen			

POE009	Fabiolalaan 43		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 10 van de 11 metingen) Bushalte werd Belbus -> minder gebruikt?
POE010	Leuvensesteenweg 62		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 8 van de 9 metingen) Bushalte werd Belbus -> minder gebruikt?
SLA010	Oude Baan 71		Verwijderen Misbruik (veel sluikestort in de vuilnisbak -> 11 van de 11 metingen) Bushalte werd Belbus -> minder gebruikt?
WEB017	Gasthuisbergstraat 20		Verwijderen Weinig gebruikt (90% leeg, 10% halfvol) Voldoende andere vuilnisbakken in deze omgeving
Andere maatregelen			

POE002	E. Vanderveldestraat 30		Vuilnisbak behouden Hondenpoeppepaal verplaatsen naar locatie vuilnisbak POE006
POE006	Fabiolalaan 6		Vuilnisbak vervangen door hondenpoepzuil Vuilnisbak wordt bijna uitsluitend voor hondenpoep gebruikt
WEB020	E. Vanderveldestraat 54		Vervangen door grotere vuilnisbak (type Glasdon) Vaak vol (13%) of overvol (50%)
	Drie Lindekensersf (speelplein)		Vuilnisbak (type Glasdon) plaatsen

Schaffen

ID	Locatie	Foto	Maatregel & motivatie
Andere maatregelen			
SCH001	Schoonaerde 157		Vervangen door grotere vuilnisbak (type Glasdon) Vaak vol (36%) of overvol (27%) -> Verhogen capaciteit

SCH021	Oosterlindeveld speeltuin		Vervangen door grotere vuilnisbak (type Glasdon) Vaak vol (60%) of overvol (30%) -> Verhogen capaciteit
--------	------------------------------	---	--

algemeen directeur
Tina Vervloessem

burgemeester
Geert Cluckers